


РШАВПБ-20-0

1	ФАЗА A
2	ПРОВОД. AB
3	ФАЗА B
4	ФАЗА B
5	ПРОВОД. BC
6	ФАЗА C
7	ФАЗА C
8	ПРОВОД. CA
9	ФАЗА A
10	Работа
11	Выход 1
12	Выход 2
13	Выход 3
14	Тиристор AB
15	Тиристор BC
16	Тиристор CA
17	Выход 4
18	Общий
19	+24В
20	Педаль

** Тиристорами VS1..VS3 условно показаны тиристорные контакторы со схемой управления. Регулятор выдает импульсы 24В длительностью 200мкс*

*** Цепь R1, VD1 изображена для примера.*
Выход Работа переходит в активное состояние на время отработки сварочного цикла.
Активный уровень - 0. Пассивный - нет сигнала.
Выход - открытый коллектор (NPN), общий 0